

remont ogrodzenia ŚDS Miedzna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont parkanu murowanego - Miedzna</b>					
1		<b>Renowacja parkanu</b>			
1.1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0347-09 1	Skucie nierówności 4 cm na cokołach z jednej strony i zdjęcie nakrycia cokołu z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  68,90*(0,45+0,30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51,675	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,675</b>
2	KNR 19-01 d.1. 0703-01 1	Odbicie tynków cokołów z jednej strony i słupów z zaprawy cementowo-wapiennej z murów z cegły  68,90*0,45+0,70*4*2,16*14+2,00*2*3,00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  139,677	
				<b>RAZEM</b>	<b>139,677</b>
3	KNR-W 4-01 d.1. 0348-02 1	Rozebranie czapek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  14*1,00*1,00*0,10+2*1,20*1,46*0,12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,820</b>
4	KNR 19-01 d.1. 0829-01 1	Oczyszczenie ścierne - mury gładkie  51,67+139,68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  191,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>191,350</b>
5	KNR 19-01 d.1. 0643-01 1	Impregnacja ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. do 2,0 m <sup>2</sup>  191,35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  191,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>191,350</b>
1.2		<b>Renowacja parkanu z cegły na zaprawie wapienno - cementowej</b>			
6	KNR 19-01 d.1. 0314-04 2	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m <sup>2</sup> w jednym miejscu  14	m <sup>sc</sup>  m <sup>sc</sup>	  14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
7	KNR 19-01 d.1. 0312-02 2	Naprawa pęknięć o gł. przeszyca 1 cegły w murach z cegły  6*0,45	m  m	  2,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
8	KNR 19-01 d.1. 0310-02 2	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m <sup>2</sup> o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
9	KNR 4-01 d.1. 0704-02 2	Gruntowanie powierzchni ceglanych zaprawą cementową z dodatkiem plastyfikatora  68,90*0,55*2+0,70*4*2,16*14+2,00*2*3,00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  184,462	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,462</b>
10	KNR-W 4-01 d.1. 0703-01 2	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabbita na cokołach  68,90*0,45*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,010</b>
11	KNR 19-01 d.1. 0801-01 2	Uzupełnienie tynków cokołów i słupów zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej do 1 m <sup>2</sup> w jednym miejscu  184,46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  184,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,460</b>
12	KNR-W 2-02 d.1. 0220-05 2	Nakrywy słupów i podmurówki o średniej grubości krawędzi 4cm (h czapki 8) z betonu B-20  68,90*0,43+14*1,00*1,00+2*1,18*1,46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47,073	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,073</b>
13	TZKNBK XV d.1. 0108-01 2	Malowanie farbą silikatową parkanów o charakterze prostym  184,460	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  184,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,460</b>
14	KNR-W 4-01 d.1. 1212-05 2	Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową przeset ogrodzeniowych i bramy z prętów prostych  68,90*1,50+3,70*2,30+0,90*1,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  113,480	

**STAROSTA**  
  
 Ewa Bęszta

- 6 -

mgr inż. bud. Grzegorz...  
 upr. bud. do kierowania...  
 budowlanymi...  
 w specjalności konsult...  
 nr ew.: M...  
 izba: M...

## PRZEDMIAR

remont ogrodzenia ŚDS Miedzna

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>113,480</b>
15	KNR 19-01	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gł. do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - pow. do 2,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0641-01				
2		71,35*2*1,50	m <sup>2</sup>	214,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>214,050</b>
<b>1.3</b>		<b>Roboty różne</b>			
16	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-17				
3		184,46*0,03+47,00*0,06	m <sup>3</sup>	8,354	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,354</b>
17	TZKNBK	Ogrodzenie w robocie kowalskiej, pasy ze stali płaskiej 40x20 mm, z bramą otwieraną wraz z hakami, zawieszeniem, zamknięciem na zasuwę i rygiel (mocowanie przęseł i regulacja bramy)	kg		
d.1.	XXII 1021-3 01				
		96	kg	96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,000</b>

**STAROSTA**  
Ewa Besztak

mgr inż. bud. Grzegorz...ski  
upr. bud. do kierowania  
budowlanymi bez...  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ew.: MAZ/0016/2...  
Izba MAZ/BO/0844/05